



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO**

LAUDO Nº 43341 - DATA DE EMISSÃO: 15/05/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.**

Data da Vistoria: **14/04/2026**

Local: **DEALERS - SUZANO**

Cidade/UF: **SUZANO/SP**

### VEÍCULO

|                |                          |                               |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Placa:         | RENAVAM:                 | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:                      |
| <b>S*****9</b> | <b>*****</b>             | <b>SAO PAULO/SP</b>           | <b>-</b>                 |
| Marca:         | Modelo:                  | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:              |
| <b>YAMAHA</b>  | <b>FACTOR 150 ED UBS</b> | <b>2020</b>                   | <b>2020</b>              |
| Portas:        | Lugares:                 | Espécie:                      | Tipo de Veículo:         |
| <b>-</b>       | <b>2</b>                 | <b>PASSAGEIRO</b>             | <b>MOTOCICLETA</b>       |
| Acessórios:    |                          | Cor:                          | Combustível:             |
|                |                          | <b>PRETA</b>                  | <b>ALCOOL / GASOLINA</b> |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

AVARIAS

CARENAGEM DIREITA: AVARIADO;

PNEUS

|                      |                      |                |                         |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Quantidade de Pneus: | Quantidade de Eixos: | Aro dos Pneus: | Estado Geral dos Pneus: |
| 2                    | 2                    | -              | RUIM                    |

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP  
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719