

DADOS DO VEÍCULO

2023 ONIX 10MT LT2

Combustível: ALCOOL/GASOLINA	CV: 82
Carroceria:	Cor: PRETA
Ano Modelo: 2023	Odômetro (KM): 142252
Cilindradas: 1000	Motor Funciona: Sim
Câmbio: Manual	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
15/12/2025	Camaçari	Polo Petroquímico

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - ALARME - CHAVE DE PROXIMIDADE -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Não Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Motor funciona, sem chave reserva, sem manual, radio fixo, rodas e retrovisores raspados, marcha com dificuldade para engatar (todas as marchas), portas lado esquerdo com moissas, lateral traseira esquerda amassada, tampa da mala com moissa, bagagito da mala quebrado, lateral traseira direita arranhada, ar quente lado direito amassado, porta dianteira direita amassada e arranhada, paralama dianteiro direito amassado, combustível ma reserva, riscos moissas e avarias em geral de uso.

FOTOS DO VEÍCULO







