

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA D****3	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01708921-9
ANO FABRICAÇÃO 2005	ANO MODELO 2005	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****
COMBUSTÍVEL GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.0	KILOMETRAGEM 237883	COR BRANCA
MARCA CHEVROLET	MODELO CELTA	VERSÃO VEÍCULO LIFE	QUANTIDADE DE PORTAS 3
CIDADE VISTORIA CAMPO GRANDE	ESTADO VISTORIA MS	UF VISTORIA MS	RENAVAM *****
			PATIO VISTORIA LEILOMASTER - PERSONAL CAR - CAMPO GRANDE/MS









Acessórios:

2 OU 3 PORTAS, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, TAPETES




Observações:

CAIXA DE AR - SOLEIRA MOTORISTA - AMASSADA / CAIXA DE AR - SOLEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA, TRINCADO, OXIDADO / ASSOALHO CENTRAL - DANIFICADO REPARÁVEL / ASSOALHO DO PORTA MALAS - DANIFICADO REPARÁVEL / COLUNA CENTRAL MOTORISTA - TRINCADO / COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO - TRINCADO, SOLDADO / COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA - TRINCADO / COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO - TRINCADO / COLUNA TRASEIRA MOTORISTA - TRINCADO / CX. DE RODAS MOTORISTA - TRINCADO, OXIDADO / CX. DE RODAS PASSAGEIRO - TRINCADO ETIQUETA ETA COLUNA - AUSENTE / ETIQUETA ETA MOTOR - DANIFICADA / LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA - AMASSADA / LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA / REGIÃO DO CHASSI COM INÍCIO DE CORROSÃO, PORÉM NUMERAÇÃO LEGÍVEL / PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO - AUSENTE / TETO - REPARADO COM DANOS / DEVIDO AO ALTO VALOR DE AVARIAS, SUGERIMOS O SUCATEAMENTO
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL CÓDIGO MOLICAR: 01708921-9 CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 VHC 8V 2P GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2005 ANO MODELO: 2005 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 834 POTÊNCIA MÁXIMA: 70 CV






ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		APRESENTA INÍCIO DE OXIDAÇÃO/CORROSÃO
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		DANIFICADA
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		AMASSADA
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		TRINCADO
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		TRINCADO
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		TRINCADO
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		TRINCADO
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		TRINCADO, SOLDADO

