

DADOS DO VEÍCULO

2018 LFAN X60 CVT VP

Combustível: **GASOLINA**

CV: **128**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2018**

Odômetro (KM): **81586**

Cilindradas: **1794**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

18/11/2025

Várzea Grande

Ponte Nova

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado / CAMBIO QUEBRADO BATERIA SEM CARGA FALTA GRELHA PARABRISA QUE COBRE A BATERIA PARALAMA ESQUERDO QUEBRADO!

FOTOS DO VEÍCULO







