

DADOS DO VEÍCULO

2010 FUSION

Combustível: **GASOLINA**

CV: **173**

Carroceria:

Cor: **PRETA**

Ano Modelo: **2010**

Odômetro (KM): **0**

Cilindradas: **2488**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

16/12/2025

Paulista

Maranguape I

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAG CONDUTOR - RODAS DE LIGA LEVE -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado / PARA-BRISA AVARIADO, SISTEMA DO CAMBIO DE MARCHA AVARIADO, ARRANHÕES, PELA LATARIA DO CARRO, LANTERNA TRASEIRO AVARIADO, PNEU AVARIADO ESQUERDO.

FOTOS DO VEÍCULO











