

DADOS DO VEÍCULO

2018 VERSA 10 S

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **77**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2018**

Odômetro (KM): **169870**

Cilindradas: **999**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
03/12/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - ALARME - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Paracheque dianteiro ralado, capô arranhado, paralamas dianteiro esquerdo arranhado, porta dianteira esquerda arranhada, porta traseira esquerda amassada e arranhada, caixa de ar esquerda amassada, lateral traseira esquerda amassada, tampa do porta malas arranhada, paracheque traseiro quebrado, lanterna traseira direita quebrada, lateral traseira direita amassada, portas dianteira e traseira direita arranhadas, caixa de ar direita amassada, paralamas dianteiro direito amassado, veículo com riscos pela pintura geral

FOTOS DO VEÍCULO







