

DADOS DO VEÍCULO

2015 HB20S 1.6A COMF

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **128**

Carroceria:

Cor: **CINZA**

Ano Modelo: **2015**

Odômetro (KM): **0**

Cilindradas: **1591**

Motor Funciona: **Não informado**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Não informado**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
24/10/2025	Suzano	Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/ SEM MANUAL E CHAVES/ ODÔMETRO NÃO FUNCIONA/ BATERIA RUIM/ MULTIMÍDIA FIXO/ ITENS DE SEGURANÇA E ESTEPE NO CARRO/ LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA OPACA/ PROTETOR DE CARTER DANIFICADO/ VEÍCULO COM RISCOS PEQUENOS AMASSADOS E PINTURA QUEIMADA

FOTOS DO VEÍCULO







