

DADOS DO VEÍCULO

2015 PALIO FIRE

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CV:

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2015

Odômetro (KM): 137578

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
13/01/2026	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - ESTEPE - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /
MOTOR NÃO FUNCIONA COM TAMPA DO CARTER E PROTETOR NO INTERIOR DO VEÍCULO/COLETOR E FLAUTA DOS BICOS SOLTO/COM CHAVE/RODAS DE FERRO CALOTAS RALADAS/LATERAL TRASEIRA DIREITA AMASSADA/PARA CHOQUE TRASEIRO AVARIADO/PINTURA QUEIMADA/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E PEQUENOS AMASSADOS.

FOTOS DO VEÍCULO







