

DADOS DO VEÍCULO

2015 LOGAN EXPR 1016V

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CV: 80

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2015

Odômetro (KM): 194586

Cilindradas: 998

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
05/11/2025	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Não Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/SEM CHAVE/RODAS DE FERRO CALOTAS RALADAS PNEUS TRASEIRO CARECA/BOLA DE CÂMBIO AVARIADA/SEM BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO/PORTA DIANTEIRA ESQUERDA AMASSADA LEVE/PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO AMASSADO E SEM PARA BARRO/PARA CHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO/FAROL ESQUERDO QUEBRADO/CAPÔ DIANTEIRO AMASSADO/PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AMASSADO/RETROVISOR DIREITO AVARIADO/PORTA DIANTEIRA DIREITA AMASSADA LEVE/PARA CHOQUE TRASEIRO AVARIADO/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E PEQUENOS AMASSADOS.

FOTOS DO VEÍCULO







