

DADOS DO VEÍCULO

2011 HYUNDA 30 2.0

Combustível: GASOLINA

CV: 145

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2011

Odômetro (KM): 226879

Cilindradas: -

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
12/12/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - ALARME - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - TETO SOLAR - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Parachoque dianteiro ralado, capô repintado, paralama dianteiro esquerdo amassado, teto amassado, parachoque traseiro arranhado, lateral traseira direita arranhada, paralama dianteiro direito arranhado, triângulo ausente, bancos rasgados, painel arranhado, veículo com riscos pela pintura geral

FOTOS DO VEÍCULO







