

DADOS DO VEÍCULO

2018 SPIN 1.8L AT ACT

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CV:

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2018

Odômetro (KM): 162903

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
01/12/2025	Várzea Grande	Ponte Nova

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - TRAVA ELÉTRICA - MANUAL - RÁDIO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Liga leve

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral /
VEICULO COM AVARIAS EM GERAL E MOTOR AVARIADO NÃO FUNCIONA

FOTOS DO VEÍCULO







