

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON SR CA

Combustível: *****	CV:
Carroceria:	Cor: PRETA
Ano Modelo: 2019	Odômetro (KM): 0
Cilindradas:	Motor Funciona: Não
Câmbio: Manual	Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
01/10/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado /
Pintura geral com oxidação e corrosão para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, reboque faltando 6 pneus, luzes laterais danificados

FOTOS DO VEÍCULO





