

DADOS DO VEÍCULO

2019 POP 110I

Combustível: GASOLINA	CV:
Carroceria:	Cor: BRANCA
Ano Modelo: 2019	Odômetro (KM): 45490
Cilindradas: 109	Motor Funciona: Não
Câmbio:	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
22/01/2026	Fortaleza	Cajazeiras

EQUIPAMENTOS

BANCOS DE COURO - CÂMBIO MANUAL - BANCOS DE COURO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
front	Ruim	Ferro
rear	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave /

FOTOS DO VEÍCULO



