

DADOS DO VEÍCULO

2012 VW JETTA 2.0T

Combustível: GASOLINA

CV: 200

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2012

Odômetro (KM): 166838

Cilindradas: 1984

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
15/10/2025	Suzano	Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - TETO SOLAR - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / MOTOR FUNCIONANDO/COM CHAVE/PARA-CHOQUE DIANTEIRO POSSUÍ RISCOS/CAPA DOS RETROVISOR POSSUI RISCOS/RODAS DE LIGA LEVE TODAS AS RODAS POSSUÍ RISCOS E RALADOS/ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO QUEBRADO/TAMPA TRASEIRA COM PINTURA AVARIADA/LATERAL TRASEIRA ESQUERDA POSSUÍ RISCOS/POETA TRASEIRA DIREITA POSSUI RISCOS/LATERAL TRASEIRA DIREITA POSSUI RISCOS/TETO POSSUÍ PINTURA AVARIADA/CAPÔ POSSUÍ PINTURA AVARIADA/ESTEPE NÓ INTERIOR DO VEÍCULO/ITENS DE SEGURANÇA FALTANDO MACACO /VEICULO POSSUI RISCOS E AVARIAS EM GERAL.

FOTOS DO VEÍCULO









