

DADOS DO VEÍCULO

2022 CRONOS 1.3

Combustível: ALC/GASOL/GN

CV: 107

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2022

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1332

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
30/12/2025	Igarapé	Curralinho

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

FOTOS DO VEÍCULO







