

DADOS DO VEÍCULO

2014 UNO VIVACE 1.0

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 75

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2014

Odômetro (KM): 208098

Cilindradas: 1000

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
02/02/2026	Camaçari	Polo Petroquímico

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Motor funciona, combustível na reserva, sem aparelho de som, calotas avariadas, retrovisores raspados, antena do teto avariada, lateral traseira esquerda amassada e pintura queimada, tampa da mala amassada, bagagito da mala quebrado, faltando triangulo de sinalização, teto arranhado, lateral traseira direita avariada, paralama direito avariado, faróis avariados, retrovisor interno quebrado, sem maçaneta de abertura do capô, porta traseira esquerda com pintura queimada, bancos avariados, volante avariado, forro da porta dianteiro esquerdo avariado, riscos mossas e avarias em geral.

FOTOS DO VEÍCULO







