

Data Solicitação: **01/08/2025**

Data Vistoria: **04/08/2025**

Data Conclusão: **06/08/2025**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **H*****0** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **AGILE HATCH (LTZ 1.4 8v(Econo.Flex))** Cód. Molicar: **01711203-5** KM: **194845**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **CINZA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2010/2011**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **CINZA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **MANUAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

RESTRIÇÃO : NADA CONSTA
VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (PAINEL DIANT; E COLUNA DIR; TRAS;/CENTRAL DANIFICADAS)

Analista Técnico: Analista_ext1