

Data Solicitação: 27/03/2025

Data Vistoria: 27/03/2025

Data Conclusão: 28/03/2025

Cidade/UF: IGARAPÉ - MG



#### 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **K\*\*\*\*2** Marca: **FORD** Modelo: **FIESTA ROCAM SEDAN ((Class) 1.6 8v(Flex))** Cód. Molicar: **01616924-4** KM:  
Chassi: \*\*\*\*\* Motor: \*\*\*\*\* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2013**  
Chassi BIN: \*\*\*\*\* Motor BIN: \*\*\*\*\* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **GASOLINA/ALCOOL/GAS** Renavam: \*\*\*\*\*  
Câmbio: **não verificado** **NATURAL**

#### 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restrição 1: **IND. ADMINISTRATIVA.Remarcação: NORMAL**

#### 3. ACESSÓRIOS

Básico

#### 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi: Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

#### 5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

##### E) Gravação dos vidros

- |                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE             | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AUSENTE |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: AUSENTE | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AUSENTE | - TRASEIRO (VIGIA): AUSENTE         |

##### F) Etiqueta de identificação

- |                     |                             |                                   |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: AUSENTE | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: AUSENTE |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

#### 6. COMENTÁRIOS

Veículo carbonizado; Estrutura totalmente comprometida; Devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA