

DADOS DO VEÍCULO

2013 S10 LTZ FD2

Combustível: ALCOOL-GASOL

CV: 147

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2013

Odômetro (KM): 144922

Cilindradas: 2400

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
03/02/2026	Porto Alegre	Anchieta

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - KIT ENTRETENIMENTO - ALARME - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - RODAS DE LIGA LEVE - LEITOR DE CD - 4X4 - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - ALARME - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - BANCO AJUSTÁVEL - TRACÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA - DVD - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO - BANCOS ELETRICOS -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / null

FOTOS DO VEÍCULO







