LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **27/03/2024** Data Vistoria: **28/03/2024** Data Conclusão: **28/03/2024** Cidade/UF: **VALINHOS - SP**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **J*****0** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOLF (GL 1.8Mi)** Cód. Molicar: **05104404-3** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **VERMELHA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **1995/1995**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Restrição 2: SEM RESTRICAO.Restrição 3: SEM RESTRICAO.Restrição 4: SEM RESTRICAO.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Recortada/Removida
B) Numeração identificadora do chassi:	Ausente/Removida
C) Base da gravação da numeração do motor:	Apresenta início de oxidação/corrosão.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL	**- PARA-BRISA: AUSENTE**	**- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL	**- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL**	**- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: ORIGINAL	**- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**	**- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

Veículo recuperado de colisão, com marcas de reparação que indicam o comprometimento da estrutura. Base de gravação do chassi removida. há pontos amassados/danificados em sua lataria, a pintura está riscada e pneus ruins. Tapeçaria interna (avariada). Veículo contaminado pela oxidação, entretanto, devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA