

DADOS DO VEÍCULO

2015 COBALT 1.4 LT

Combustível: GASOL-ALC-GNV

CV: 102

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2015

Odômetro (KM): 216780

Cilindradas: 1400

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
29/12/2025	Gaspar	Belchior Baixo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - ESTEPE - CÂMBIO MANUAL -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

RISCOS E AVARIAS EM GERAL: CAPÔ AVARIADO PARA-CHOQUES AVARIADOS PARA-BRISA AVARIADO PARALAMA DIANTEIRO LD AVARIADO PORTA DIANTEIRA LD AVARIADO PORTA TRASEIRA LD AVARIADO PARALAMA TRASEIRO LD AVARIADO PORTA MALAS AVARIADO PORTA TRASEIRA LE AVARIADO PORTA DIANTEIRA LE AVARIADO RETROVISOR LE AVARIADO

FOTOS DO VEÍCULO











