

Data Solicitação: **06/01/2026**Data Vistoria: **12/01/2026**Data Conclusão: **15/01/2026**Cidade/UF: **VARZEA GRANDE - MT****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **R****0** Marca: **HONDA** Modelo: **CG 160 (FAN)** Cód. Molicar: **01909807-8** KM: **20202**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2019/2020**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Chave Reserva

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos pelas carenagens, rabeta e tanque de combustível, farol e setas com riscos, painel avariado, relação enferrujada, escapamento danificado, paralamas dianteiros danificados, pneu traseiro ruim, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante. Veículo não liga impossibilitando demais testes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Fragoso".

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO