

Data Solicitação: **09/03/2026**Data Vistoria: **11/03/2026**Data Conclusão: **12/03/2026**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **J\*\*\*\*\*3** Marca: **FORD** Modelo: **FOCUS HATCH (GL 1.6 8v)** Cód. Molicar: **01611212-0** KM:  
Chassi: \*\*\*\*\* Motor: \*\*\*\*\* Cor: **VERMELHA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2006/2007**  
Chassi BIN: \*\*\*\*\* Motor BIN: \*\*\*\*\* Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: \*\*\*\*\*  
Câmbio: **Não verificado**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**

Situação: **BX NORMAL**.  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO**.  
Remarcação: **NORMAL**

**3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Vidros Elétricos

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Recortada/Removida  
B) Numeração identificadora do chassi: Ausente/Removida  
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.  
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO****E) Gravação dos vidros**

- |                                    |                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE              | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL         |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL        | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL        |                                      |

**F) Etiqueta de identificação**

- |                     |                              |                                    |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

**6. COMENTÁRIOS**

Veículo com chassi removido, no momento da vistoria não existia a baixa pela base nacional, sugerimos sua baixa permanente e comercialização como sucata.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**