



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO**

LAUDO Nº 35960 - DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**  
Comitente: **BANCO C6 S.A.**  
Local: **HUB - RS**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**  
Data da Vistoria: **19/02/2026**  
Cidade/UF: **PORTO ALEGRE/RS**

### VEÍCULO

|                                                                                                      |                                        |                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Placa:                                                                                               | RENAVAM:                               | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:                      |
| <b>D*****3</b>                                                                                       | <b>*****</b>                           | <b>SAPIRANGA/RS</b>           | <b>109928</b>            |
| Marca:                                                                                               | Modelo:                                | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:              |
| <b>FIAT</b>                                                                                          | <b>GRAND SIENA 1.4 8V 4P ETA./GAS.</b> | <b>2021</b>                   | <b>2021</b>              |
| Portas:                                                                                              | Lugares:                               | Espécie:                      | Tipo de Veículo:         |
| <b>4</b>                                                                                             | <b>5</b>                               | <b>PASSAGEIRO</b>             | <b>AUTOMÓVEL</b>         |
| Acessórios:                                                                                          |                                        | Cor:                          | Combustível:             |
| <b>AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;</b> |                                        | <b>BRANCA</b>                 | <b>ALCOOL / GASOLINA</b> |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** TUDO CERTO | ATENÇÃO | TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

**PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

**N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

**N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

| COMP. DO MOTOR                                  | BATENTE DA PORTA                                  | ASSOALHO                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b> |

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

| VIDRO DIANTEIRO<br>(PÁRA-BRISA)             | VIDRO DIANTEIRO<br>ESQUERDO                         | VIDRO TRASEIRO<br>ESQUERDO                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ <b>PARA BRISA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b> |
| VIDRO TRASEIRO<br>(VIGIA)                   | VIDRO TRASEIRO<br>DIREITO                           | VIDRO DIANTEIRO<br>DIREITO                         |
| Condição:<br>✔ <b>VIGIA: ORIGINAL.</b>      | Condição:<br>✔ <b>TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>   | Condição:<br>⚠ <b>DIANT. DIR.: NÃO ORIGINAL.</b>   |

AVARIAS

TAMPA PORTA MALAS AVARIADA.

PNEUS

|                     |                      |                      |                |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Estepe / Suplentes: | Quantidade de Pneus: | Quantidade de Eixos: | Aro dos Pneus: | Estado Geral dos Pneus: |
| 1                   | 4                    | 2                    | 14             | 2 PNEUS RUINS           |

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO.;

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP  
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719