



LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 23/01/2023



CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA J*****0	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	MARCA/MODELO FORD/KA FLEX	
ANO FABRICAÇÃO 2009	ANO MODELO 2010	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR PRATA
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL / GASOLINA			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM *****
CIDADE VISTORIA BELO HORIZONTE	ESTADO VISTORIA MG	UF VISTORIA MG	PATIO VISTORIA VIP - BELO HORIZONTE	

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA - GRAVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA DIREITA - GRAVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - GRAVES DANOS/REPAROS / NÚMERO DO CHASSI - ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO
CONFORME PESQUISA, VEICULO APRESENTA HISTORICO DE LEILÃO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PATIO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	⚠	ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	⚠	GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	⚠	GRAVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 23/01/2023

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		POSSUI