

Data Solicitação: **17/04/2023**Data Vistoria: **19/04/2023**Data Conclusão: **22/04/2023**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****2** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL(G5/NF) (1.0 8v)** Cód. Molicar: **05109491-5** KM: **137312**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2012**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **Preta** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Direção Assistida, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL | - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL |
| - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL | - ASSOALHO: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo em estado regular de conservação; Pontos de riscos, oxidações e amassados pela lataria; Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Manual, chave reserva e principal ausentes.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**