

Data Solicitação: 12/11/2024

Data Vistoria: 12/11/2024

Data Conclusão: 14/11/2024

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **K*****1** Marca: **CITROEN** Modelo: **C4 LOUNGE (EXCL TURBO THP 1.6 16v(Tiptr.))** Cód. Molicar: **01003201-0** KM:
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2013/2014**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **RENAINF ; SEM RESTRICAO ; SEM RESTRICAO ; SEM RESTRICAO.**Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados por todo o veículo; Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Várias peças com vestígios de reparação/repintura/massa; Para-brisa com (VIS) remarcado.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**