

Data Solicitação: **15/12/2025**Data Vistoria: **22/12/2025**Data Conclusão: **23/12/2025**Cidade/UF: **GOIANIA - GO****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **K****7** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL (CL 1.8)** Cód. Molicar: **05104223-0** KM: **29535**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **1994/1994**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.** Restrição 2: **IND. ADMINISTRATIVA.** Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Direção Assistida

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Recortada/Removida
B) Numeração identificadora do chassi: Ausente/Removida
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL - TRASEIRO (VIGIA): TROCADA
F) Etiqueta de identificação
- ASSOALHO: AUSENTE - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo em péssimo estado de conservação, com corrosão avançada pela carroceria e portas, devido ao valor de mercado e valor das avarias sugerimos sua baixa permanente e comercialização como sucata, chassi recortado e não baixado na BIN (Base de Informação Nacional), placas ausentes.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**