

Data Solicitação: 04/03/2026

Data Vistoria: 13/03/2026

Data Conclusão: 14/03/2026

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: S****0 Marca: CHEVROLET Modelo: TRACKER (MIDNIGHT 1.0 TURBO 12V AT6) Cód. Molicar: 01714102-3 KM: 37189
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: PRETA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2023/2024
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: PRETA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Chave Reserva, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
F) Etiqueta de identificação
- ASSOALHO: ORIGINAL - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido longarina traseira esquerda, painel traseiro, tampa traseira, para-choque traseiro avariados; pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dentro do padrão.


Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA