

Data Solicitação: 17/03/2026

Data Vistoria: 17/03/2026

Data Conclusão: 18/03/2026

Cidade/UF: CAMAÇARI - BA



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: S****1 Marca: CHEVROLET Modelo: ONIX (1.0 12V MT6) Cód. Molicar: 01712673-3 KM: 20285
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: BRANCA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2024/2025
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: BRANCA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: Não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

reprovado devido longarina dianteiras direita, painel dianteiro avariados e com marcas de reparação com massa; Air bag deflagrado; pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão.



Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA