

Data Solicitação: 17/03/2026

Data Vistoria: 23/03/2026

Data Conclusão: 25/03/2026

Cidade/UF: CAMAÇARI - BA



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **P****4** Marca: **FIAT** Modelo: **TORO (VOLC 4X4 2.0 16V)** Cód. Molicar: **01509705-5** KM: **178193**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERDE** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2016/2017**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERDE** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Freios ABS, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo em bom estado, possui amassados e riscos proveniente de uso, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, longarinas traseiras perfuradas para instalação de engate.



Analista Técnico: ALEX FRAGOSO