



× NÃO CONFORME

GO - RIO VERDE  
N\*\*\*\*\*9

Dados

|               |                           |            |                  |           |                             |
|---------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| Realizado Em: | 10/03/2026 11:55          | O.S:       | 8451559516       | CNPJ:     | *****                       |
| Vistoriador:  | Erick Alves Vicente Silva | Digitador: | Nenhum digitador | Analista: | Wilton Fernandes de Almeida |

Dados do solicitante/proprietário

|       |              |           |       |
|-------|--------------|-----------|-------|
| Nome: | Dealers Club | CPF/CNPJ: | ***** |
|-------|--------------|-----------|-------|

Dados do veículo

|                    |             |                |            |                |           |           |           |
|--------------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Placa:             | N*****9     | Marca:         | VOLKSWAGEN | Modelo:        | VW        | Tipo:     | AUTOMOVEL |
| Fabricação/Modelo: | 2011 / 2012 | Quilometragem: | 145668     | Cidade:        | RIO VERDE | UF Atual: | GO        |
| CRLV:              |             | Nº do lacre:   |            | Tipo de lacre: |           | Renavam:  | *****     |

| Dados do veículo (BIN)             | Dados do veículo (Atual)             |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Chassi (BIN): *****                | Chassi (Atual): *****                |
| Motor (BIN): *****                 | Motor (Atual): *****                 |
| Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA | Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA |
| Cor (BIN): BRANCA                  | Cor (Atual): BRANCA                  |
| Cambio (BIN):                      | Cambio (Atual):                      |

Categoria AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

BLINDAGEM:

- II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- II VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

INTERIOR:

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

PNEUS:

- ⓘ PNEU ESTEPE: **REGULAR**
- ⓘ PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ⓘ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⓘ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ⓘ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

### ACESSÓRIOS:

- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II AIRBAG: **NÃO**
- II ABS: **NÃO**

### IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- II PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

### PINTURA:

- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**

### ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**

### ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- II POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**
- II VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**

### CLASSIFICAÇÃO:

- ✗ ESTADO DO VEÍCULO: **RUIM**

**Observações Adicionais**

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Chave principal danificada  
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com Aymoré CFI LTDA.  
Consta registro de Comunicação de Venda, confcorme pesquisa.