



× NÃO CONFORME



Dados

Realizado Em:	11/03/2026 19:52	O.S:	8451560599	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Erick Alves Vicente Silva	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	Q*****5	Marca:	FIAT	Modelo:	FIORINO HD WK E	Tipo:	CAMINHONETE
Fabricação/Modelo:	2017 / 2018	Quilometragem:	142539	Cidade:	APARECIDA DE GOIANIA	UF Atual:	GO
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):

Categoria AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

CATEGORIA / AUTOMÓVEL:

II CATEGORIA: **UTILITÁRIO**

CLASSIFICAÇÃO / AUTOMÓVEL:

✓ ESTADO DO VEÍCULO: **BOM**

ELÉTRICO - HÍBRIDO / AUTOMÓVEL:

II POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**
II VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**

BLINDAGEM / AUTOMÓVEL:

II VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

VIDROS / AUTOMÓVEL:

✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

INTERIOR / AUTOMÓVEL:

⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

PNEUS / AUTOMÓVEL:

⚠ PNEU ESTEPE: **REGULAR**
⚠ PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
⚠ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS / AUTOMÓVEL:

✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**
✗ MANUAIS: **FALTA**
✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
✗ MACACO: **FALTA**
✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
✓ ESTEPE: **PRESENTE**

FUNCIONAMENTO / AUTOMÓVEL:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

ACESSÓRIOS / AUTOMÓVEL:

- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II AIRBAG: **SIM**
- II ABS: **SIM**

IDENTIFICAÇÃO / AUTOMÓVEL:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **NÃO APLICÁVEL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- II GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- II PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

PINTURA / AUTOMÓVEL:

- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- II PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- II PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- II LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- II PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II PARACHOQUE DIANTEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**

ESTRUTURA / AUTOMÓVEL:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- II CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Constam registros Indício de Sinistro e Passagem por leilão
Consta Alienação Fiduciária, Gravame baixado pelo agente financeiro: Aymoré CFI SA.