

DADOS DO VEÍCULO

2009 SIENA FIRE FLEX

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 66

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 221553

Cilindradas: 1000

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
30/03/2026	Paulista	Maranguape I

EQUIPAMENTOS

ESTEPE - CÂMBIO MANUAL -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral /

RISCOS E MOSSAS POR TODA SUA EXTENSÃO, FAROL DIANTEIRO QUEBRADO, SEM FAROL DE MILHA, FORRO DAS PORTAS RASGADOS, BANCOS RASGADOS, CAPO AVÁRIADO IMPOSSIBILITANDO A INSPEÇÃO INTERNA DO VEÍCULO, PINTURA FALSA, CAIXA DE MARCHA E FREIO DE MÃO DANIFICADOS, SEM TRIÂNGULO, SEM SOM MULTIMIDIA PNEUS RUINS E MUCHOS.

FOTOS DO VEÍCULO







