



✓ CONFORME



Dados

Realizado Em:	10/03/2026 19:40	O.S:	8468560001	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Alex de Paula Andrade Carvalho	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	R*****5	Marca:	CHEV	Modelo:	TRACKER T A LT	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2021 / 2022	Quilometragem:	123539	Cidade:	ANAPOLIS	UF Atual:	GO
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): PRETA	Cor (Atual): PRETA
Cambio (BIN): R1053A7095	Cambio (Atual):



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

PINTURA / AUTOMÓVEL:

- ⓘ RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ⓘ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ⓘ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ⓘ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⓘ CAPÔ: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**

CLASSIFICAÇÃO / AUTOMÓVEL:

- ⓘ ESTADO DO VEÍCULO: **REGULAR**

ELÉTRICO - HÍBRIDO / AUTOMÓVEL:

- ⓘ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**
- ⓘ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**

BLINDAGEM / AUTOMÓVEL:

- ⓘ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- ⓘ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**

VIDROS / AUTOMÓVEL:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

INTERIOR / AUTOMÓVEL:

- ⓘ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

CATEGORIA / AUTOMÓVEL:

- ⓘ CATEGORIA: **SUV**

PNEUS / AUTOMÓVEL:

- ✓ PNEU ESTEPE: **BOM**
- ✓ PNEU TRASEIRO DIREITO: **BOM**
- ✓ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **BOM**
- ✓ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **BOM**
- ✓ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **BOM**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS / AUTOMÓVEL:

- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**

FUNCIONAMENTO / AUTOMÓVEL:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

ACESSÓRIOS / AUTOMÓVEL:

- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II AIRBAG: **SIM**
- II ABS: **SIM**

IDENTIFICAÇÃO / AUTOMÓVEL:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- II PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

ESTRUTURA / AUTOMÓVEL:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- II CAIXA DE AR DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II CAIXA DE AR ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Observações Adicionais

Estrutura OK / Pintura com apontamentos

Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição

Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com Aymoré CRI SA