

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA O****9	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 04800665-8	
ANO FABRICAÇÃO 2012	ANO MODELO 2013	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR PRETA
COMBUSTÍVEL ALCOOL-GASOL	MOTORIZAÇÃO 2.0		KILOMETRAGEM 159279	RENAVAM *****
MARCA TOYOTA	MODELO COROLLA	VERSÃO VEÍCULO XEI20FLEX (NACIONAL)	QUANTIDADE DE PORTAS 4	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
RECIFE	PE	PE	HUB SGA SERVICOS DE GESTAO AUTOMOTIVA LTDA- AFOGADOS -RECIFE/PE	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, CÂMBIO AUTOMÁTICO, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, PÉLICULA SOLAR, RETROVISORES ELÉTRICOS, RODAS DE LIGA LEVE, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:

CX DE AR AVARIADA+ ASSOALHO CENTRAL AVARIADO+ ASSOALHO DO PORTA MALAS AVARIADO+ COL02 - COLUMNA AVARIADA+ REBAIXADO+ CX DE RODA AVARIADA+ LONG02 - LONGARINAS AVARIADAS+ PAINEL DIANTEIRO AVARIADO

ESTADO: PERNAMBUCO CÓDIGO MOLICAR: 04800665-8 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 16V CVT 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2012 ANO MODELO: 2013 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1285 POTÊNCIA MÁXIMA: 153 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUMNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		AMASSADA
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUMNAS

COLUMNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUMNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUMNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUMNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA
COLUMNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUMNA TRASEIRA PASSAGEIRO		