

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA O*****5	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 04003030-1	
ANO FABRICAÇÃO 2013	ANO MODELO 2014	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL ALCOOL-GASOL	MOTORIZAÇÃO 1.6		KILOMETRAGEM 211638	RENAVAM *****
MARCA RENAULT	MODELO SANDERO	VERSÃO VEÍCULO STEPWAY	QUANTIDADE DE PORTAS 5	
CIDADE VISTORIA VÁRZEA GRANDE	ESTADO VISTORIA MT	UF VISTORIA MT	PATIO VISTORIA DEALERS CLUB - MT - ROMEU LUIS FOLLE	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, ALARME, AR CONDICIONADO, CENTRAL MULTIMÍDIA, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, RODAS DE LIGA LEVE, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:

CAIXA DE AR COM PEQUENA AVRIA / ASSOALHO DO PORTA MALAS COM PEQUENA AVARIA / PORTA TRASEIRA MOTORISTA TRAVADA, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE DAS COLUNAS / LONGO2 - LONGARINA AVARIADA-PERFURADA PARA INSTALAR ENGATE / PLAQUETA DE FABRICAÇÃO AUSENTE / COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA

ESTADO: MATO GROSSO CÓDIGO MOLICAR: 04003030-1 RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 8V HIPOWER 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2013 ANO MODELO: 2014 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1117 POTÊNCIA MÁXIMA: 98 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		TRINCADO
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		TRINCADO

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		AMASSADA
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO		