

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA P*****0	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01710536-5	MOTOR OBSERVADO *****	COR PRETA
ANO FABRICAÇÃO 2017	ANO MODELO 2018	MOTOR BIN *****	*****	*****	*****
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.4	VERSÃO VEÍCULO LT	QUANTIDADE DE PORTAS 4	PATIO VISTORIA VIP GESTÃO E LOGÍSTICA TERESINA-PI	RENAVAM *****
MARCA CHEVROLET	MODELO PRISMA	VERSÃO VEÍCULO LT	QUANTIDADE DE PORTAS 4	PATIO VISTORIA VIP GESTÃO E LOGÍSTICA TERESINA-PI	RENAVAM *****
CIDADE VISTORIA TERESINA	ESTADO VISTORIA PI	UF VISTORIA PI	QUANTIDADE DE PORTAS 4	PATIO VISTORIA VIP GESTÃO E LOGÍSTICA TERESINA-PI	RENAVAM *****

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CENTRAL MULTIMÍDIA, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, DESEMPAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, PÉLICULA SOLAR, PROTETOR DE CARTER, REGULAGEM DE ALTURA DO MOTORISTA, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

Observações:

COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA / CAIXA DE AR AVARIADA / HODOMETRO INACESSÍVEL, BATERIA DESCARREGADA.
ESTADO: PIAUÍ CÓDIGO MOLICAR: 01710536-5 CHEVROLET PRISMA LT 1.4 8V MT6 ECO 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2017 ANO MODELO: 2018 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1048 POTÊNCIA MÁXIMA: 98 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		OXIDADO
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO		