

DADOS DO VEÍCULO

2015 X1 S20I ACTIVEFLEX

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 184

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2015

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1997

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - MANUAL - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - TETO PANORÂMICO - BLINDADO - LEITOR DE CD - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado /

Carro não funciona Para-choque traseiro com risco vidro da porta não sobe

FOTOS DO VEÍCULO







