

DADOS DO VEÍCULO

2025 2008 ALLU T200

Combustível: ALCO/GASOL	CV: 130
Carroceria:	Cor: PRETA
Ano Modelo: 2025	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 999	Motor Funciona: Não
Câmbio: Automático	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÇÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Para-choque traseiro com risco Carro não funciona Batido de frente Capô ruim Longarina com avaria Paramolar direito não tem não tem bateria

FOTOS DO VEÍCULO









