

DADOS DO VEÍCULO

2009 CLASSIC LIFE

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 72

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1000

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÇÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Não funciona Colisão dianteira batido de frente a afetou dianteira lado esquerdo suspensão ruim telescópio quebrado amortecedor quebrado a homocinética solta porta do motorista afetada

FOTOS DO VEÍCULO







