

DADOS DO VEÍCULO

2023 CRONOS DRIVE 1.3

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 107

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2023

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1332

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona moto motor caído no no chão calço motor quebrado porta amassada lado direito
paralama amassado lado direito caixa de ar amassada lado direito roda dianteira as pessoas
quebrada airbag do volante estourada passageiro estourada farol quebrado lado direito

FOTOS DO VEÍCULO







