

DADOS DO VEÍCULO

2014 FIORINO 1.4 FLEX

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 88

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2014

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1400

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
22/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

ABS - ESTEPE - CÂMBIO MANUAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÇÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Veículo não funciona Teto amassado Para-brisa quebrado Porta amassada motorista Lateral amassada lado esquerdo Paralamas amassados lado esquerdo Porta amassada do motorista Porta traseira amassada

FOTOS DO VEÍCULO







