

DADOS DO VEÍCULO

2020 RENEGADE 1.8 AT

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 139

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2020

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1800

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
22/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - AIRBAG CONDUTOR - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - BANCOS DE COURO - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - FAROIS DE XENON - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÇÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado /

Para-choque traseiro com risco Airbag do volante estourado do painel estourado carro batido de frente colisão do lado direito paralama capô suspensão dianteira paralama lado direito torre do amortecedor quebrado paralama lado direito amassado veículo não funciona Não possui estepe nem macaco nem chave de roda nem triângulo não tem manual e nem chave reserva

FOTOS DO VEÍCULO









