

Data Solicitação: **03/02/2026**

Data Vistoria: **02/02/2026**

Data Conclusão: **03/02/2026**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****1** Marca: **RENAULT** Modelo: **SANDERO (EXPRESSION 1.0 12V S Ce FLEX)** Cód. Molicar: **04003082-9** KM: **210895**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2018/2019**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: ORIGINAL
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido numero do motor divergente com o cadastro do DETRAN; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dentro do padrão.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**