

Data Solicitação: 12/03/2026

Data Vistoria: 12/03/2026

Data Conclusão: 13/03/2026

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: O****1 Marca: CHEVROLET Modelo: ONIX (PREMIER 1.0 TB 12V AT6) Cód. Molicar: 01712657-5 KM: 93250
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: BRANCA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2019/2020
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: BRANCA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: Não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Chave Reserva, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
F) Etiqueta de identificação
- ASSOALHO: ILEGÍVEL - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: DANIFICADA

6. COMENTÁRIOS

Aprovado com restrição devido etiqueta (ETA) compartimento do motor danificada; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dentro do padrão, exceto etiqueta do compartimento do motor.



Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA