

Data Solicitação: 03/03/2026

Data Vistoria: 05/03/2026

Data Conclusão: 06/03/2026

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: J****6 Marca: CHEVROLET Modelo: SONIC SEDAN (LT 1.6 16V AT (FlexPower)) Cód. Molicar: 01712306-9 KM: 150580
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: BRANCA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2013/2013
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: BRANCA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: AUSENTE |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta caixa de ar esquerda avariada, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, 5 pneus no twi, itens de segurança ausente, chassi, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões exceto ETA do motor ausente proveniente de troca de painel, numeração do motor divergente da BIN.

Analista Técnico: ERIK NASCIMENTO