

Data Solicitação: **19/03/2026**Data Vistoria: **19/03/2026**Data Conclusão: **23/03/2026**Cidade/UF: **VARZEA GRANDE - MT****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **P****9** Marca: **RENAULT** Modelo: **SANDERO (EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX)** Cód. Molicar: **04003088-0** KM: **189803**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2017/2018**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Chave Reserva, Freios ABS, Kit Multimídia, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão; Marcas de colisão na lateral esquerda, portas, caixa de ar, lateral traseira, paralama avariados.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**