

DADOS DO VEÍCULO

2017 S10 HC DD4A

Combustível: DIESEL	CV: 200
Carroceria:	Cor: BRANCA
Ano Modelo: 2017	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 2800	Motor Funciona: Não
Câmbio: Automático	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
23/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - AIRBAG CONDUTOR - 4X4 - ABS - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - FARÓIS REGULÁVEIS - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - KIT MULTIMÍDIA - BANCOS ELETRICOS -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Bom	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Vidro traseiro estourado para-brisa estourado Carro não funciona

FOTOS DO VEÍCULO









