

DADOS DO VEÍCULO

2017 VERSA 16 SV

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 111

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2017

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1598

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

23/04/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona Airbag do volante estourado do painel estourado Veículo batido de frente

FOTOS DO VEÍCULO







